

XD302 型振簧式频率计使用说明书

一、概 述：

振簧式频率计采用先进材料，根据材料共振原理，结合多年振动试验经验，最新研制而成，产品优于美国 A.G 公司 Z3107 产品。该产品由专用振簧片，频率响应质量块及金属外壳组成，经过测量系统反复试验，标定而成。

二、技术指标：

频率范围：10HZ~100HZ (分级需电话联系)

误 差：0.3%

湿 度：≤85%避免腐蚀气体

外形尺寸：129×55×100mm

仪器重量：865g

三、使用方式：

将振簧式频率计平放于工件（工具）表面，或采用磁吸座吸在工件（工具）表面，当工件（工具）振动时，其工作频率在仪器测量范围内时，所对应的频率计指针工作，作上下方向运动，其最大振幅指针所对应的刻度，为其工件（工具）频率。

四、注意事项：

该振簧式频率计为高精度计量仪器，使用中应轻拿轻放，使用时避免摔打，防止振簧变形，而造成频率改变，未经厂家技术人员同意，不得擅自打开。